

BUILDING TRUST

PRODUKTDATENBLATT

SikaBiresin® TD150 / SikaBiresin® TD140

EPOXID-GIESSHARZ MIT HOHER TRANSPARENZ FÜR HOHE SCHICHTSTÄRKEN IN EINEM VERGUSS

ANWENDUNGEN

■ Für Anwendungen in den Bereichen Möbel, Kunst und Dekoration zur Herstellung von transparenten und UV-beständigen Vergüssen wie z. B. river table, Einbettungen, Mock-ups, Trophäen

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Hochtransparent
- Bis zu 75 mm Gussdicke bei 20 °C in einem Guss vergießbar
- Niedrigviskos
- Selbstentlüftend
- Gute UV-Stabilität


BESCHREIBUNG

Basis	Zweikomponentiges Epoxidharz-System SikaBiresin® TD150, Epoxidharz, ungefüllt, bläulich-transparent	
Komponente A		
Komponente B	SikaBiresin® TD140, Amin, ungefüllt, transparent	


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		Härter (B)
	SikaBiresin® TD150	SikaBiresin® TD140
mPa.s	~ 500	~ 50
	~ 1,12	~ 0,98
in Gewichtsteilen	100	50
nach Volumenteilen	100	57
	Misch	ung
	transp	arent
mPa.s	~ 220	
h	~ 1	7
	in Gewichtsteilen nach Volumenteilen mPa.s	SikaBiresin® TD150 mPa.s ~ 500 ~ 1,12 in Gewichtsteilen 100 nach Volumenteilen 100 Misch transp. mPa.s ~ 22



SikaBiresin® TD140 Reaktivität und Exothermie im Verhältnis zur Raumtemperatur



SikaBiresin® TD140 Reaktivität im Verhältnis zu Zeit und Temperatur



MECHANISCHE UND THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

ca. Werte

Shore Härte	- nach 7 Tagen, 23 °C	ISO 868	Shore D1	73
- nach 14 Tagen, 23 °C			78	
				Nach 14 Tagen bei 23 °C
Biegemodul		ISO 178	MPa	630
Reißdehnung		ISO 527	%	5,5
Schlagzähigkeit (CHARPY)		ISO 179	kJ/m²	82
Glasübergangstemperatur (TMA) ISO 11359		ISO 11359-2	°C	42

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Maximale Gießstärke, als Block mit 350 x 300 mm	Raumtemperatur	Gießdicke (mm)
Niedrigste Temperatur, mit der gearbeitet werden kann	17 °C	120
	20 °C	75
	23 °C mit Ventilator	90
	23 °C	55
	26 °C	45
Höchste Temperatur, mit der gearbeitet werden kann	29 °C	35

VERPACKUNGSEINHEITEN

•	Harz (A), SikaBiresin® TD150	1000 kg / 220 kg / 5 kg
	Härter (B). SikaBiresin® TD140	950 kg / 2,5 kg

VERARBEITUNG

- Für die erfolgreiche Verarbeitung von SikaBiresin® TD140 ist die Raumtemperatur der wichtigste Parameter. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Raumtemperatur (RT), Volumen des vergossenen Harzes und Aushärtegeschwindigkeit. Eine durch hohe Raumtemperatur verursachte schnelle Aushärtung führt zu einer hohen exothermen Reaktion. Das ausgehärtete Harz kann gelblich sein und Streifen auf der Oberfläche aufweisen.
- Ab einem Volumen von 6 kg und einer Gießhöhe von mehr als 55 mm wird empfohlen die exotherme Temperatur zu senken. Dies kann durch den Einsatz eines Ventilators oder durch die Reduzierung der Raumtemperatur erfolgen.
- Die beiden Komponenten von Hand oder mithilfe eines Rührgerätes gründlich vermischen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass nicht zu viel Luft eingerührt wird. Eine Entmischung muss verhindert werden.
- Das Material nach dem ersten Vermischen in einen zweiten Behälter gießen und nochmals vermischen. Die Wände des Mischbehälters gut abstreifen. Die Mischung vor dem Vergießen mindestens 15 – 30 min. zur Selbstentlüftung stehenlassen oder eine Vakuumkammer verwenden.
- Aufgrund der langen Topfzeit und der niedrigen Viskosität muss der Rahmen vollkommen dicht sein. Braunes PE-Band ist selbsttrennend vom Harz und kann in den Ecken des Rahmens und überall, wo das Harz nicht auf dem Träger haften soll, verwendet werden.
- Flüssiges oder pastöses Wachs kann ebenfalls verwendet werden, um eine Haftung des Harzes auf dem Modell oder dem Träger zu verhindern. Holz oder poröse Oberflächen des Modells müssen vor dem Vergießen des Harzes versiegelt werden. Dafür eignen sich schnell abbindende Epoxidharze oder Lacke. Diese müssen vor dem Vergießen des Harzes aufgetragen werden und ausgehärtet sein.



- Nach dem Vergießen und kurzem Ruhen des Materials können verbliebene Blasen mit einem Heißluftgebläse problemlos entfernt werden (Oberfläche aus 15 20 cm Entfernung abblasen).
- Für eine glänzende und glatte Oberfläche ist zumeist ein leichtes Schleifen und Polieren des Materials notwendig. Um zu verhindern, dass Hitze auf dem Harz entsteht, müssen angemessene Hilfsmittel verwendet werden. Empfohlen wird hierfür Wasserschleifpapier.
- Länger andauernde intensive UV-Belastung kann zu optischen Veränderungen oder Veränderungen der Transparenz führen.

LAGERBEDINGUNGEN

Mindesthaltbarkeit	 Harz (A), SikaBiresin® TD150 Härter (B), SikaBiresin® TD140 	12 Monate 12 Monate	
Lagertemperatur	 Harz (A), SikaBiresin® TD150 Härter (B), SikaBiresin® TD140 	15 − 25 °C 15 − 25 °C	
Kristallisation	 Nach längerer Lagerung bei niedrigen Temperaturen kann es zur Kristallisation der A-Komponente (Harz) kommen. Die kristallisierte A-Komponente kann durch vorsichtiges, möglichst kurzzeitiges Erwärmen auf maximal 70 °C entkristallisiert werden. Das Material muss zur Verarbeitung wieder auf die gewünschte Verarbeitungstemperatur abgekühlt werden. 		
Angebrochene Gebinde	G	 Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder feuchtigkeitsdicht zu verschließen. Das Restmaterial muss so schnell wie möglich aufgebraucht werden. 	

WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung von Sika Advanced Resins erhältlich. Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar: Sicherheitsdatenblatt

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von nicht beeinflussbaren Umständen können tatsächlich gemessene Werte abweichen.

ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter www.sika de heruntergeladen werden kann.



Kontakt

SIKA DEUTSCHLAND GMBH

Business Unit Industry Stuttgarter Straße 139 72574 Bad Urach Phone: +49 7125 940-7692 E-Mail: industry@de.sika.com Website: www.sika.de

SIKA AUTOMOTIVE FRANCE S.A.S.

ZI des Béthunes - 15, Rue de l'Equerre 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

CS 40444

95005 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE

Phone: +33 1 34 40 34 60 Fax: +33 1 34 21 97 87

Email: contact.industry@fr.sika.com

Website: www.sika.fr

Sika S.A.U.

Carretera de Madrid a Irún – km 14.5 P.I. Congost 28108 Alcobendas (Madrid) - SPAIN Phone: +34 93 225 16 20

E-Mail: sar-sales@es.sika.com Website: www.sikaadvancedresins.es

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi 6 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italy Phone. +39 02 54778111

Fax +39 02 54778 119 E-Mail: info@sika.it Website: www.sika.it

Sika Limited

Head Office, Watchmead - Welwyn Garden City - AL7 1BQ - United Kingdom Phone: +44 1707 394444 E-Mail: industry-sales@uk.sika.com

Website: www.gbr.sika.com

SIKA AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O.

Tovarenska 49

953 01 Zlate Moravce - SLOVAKIA Phone: +421 2 5727 29 33 Fax: +421 37 3000 087

E-Mail: SikaAdvancedResins@sk.sika.com Website: www.sikaadvancedresins.com

Sika Industry - Tooling, Resins and Marine

30800 Stephenson Highway

Madison Heights, Michigan 48071 - USA

Phone: +1 248 588 2270 Fax: +1 248 616 7452

E-Mail: advanced.resins@us.sika.com Website: www.sikaindustry.com

SIKA AUTOMOTIVE EATON RAPIDS, INC.

1611 Hults Drive

Eaton Rapids, Michigan 48827 - USA

Phone: +1 517 663 81 91 Fax: +1 517 663 05 23

E-Mail: advanced.resins@us.sika.com Website: www.sikaadvancedresins.us

SIKA MEXICANA SA de CV

Av. Gustavo Baz #309 Centrum Park 54060 Tlanepantla Estado de MEXICO

Phone: +52 442 238 5800

E-Mail: roman.octavio@mx.sika.com

SIKA AUTOMOTIVE SHANGHAI CO. LTD.

N°53 Tai Gu Road Wai Gao Qiao

Free Trade Zone, Pudong 200131 Shanghai - CHINA Phone: +86 21 58 68 30 37 Fax: +86 21 58 68 26 01 E-Mail: industry@cn.sika.com

Website: www.sika.cn

Sika Ltd.

10 F, Shinagawa Intercity Tower B. 2-15-2 Konan, Minato-ku Tokyo 108-6110 - JAPAN Phone: +81 3 6433 2314

Fax: +81 3 6433 2102

E-Mail: advanced-resins@jp.sika.com Website: www.jpn.sika.com

SIKA INDIA PVT LTD,

Plot No. Pap-V-90/1, Chakan Industrial Area, Phase-II, Vasuli, Khed, PUNE, Maharashtra - 410501 E-Mail: info.india@in.sika.com

