

PRODUKTDATENBLATT

SikaBiresin® TD150 TD151

Weiches Epoxid-Gießharz mit hoher Transparenz für die Wasser-Simulation

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)

Eigenschaften	Komponente A SikaBiresin® TD150	Komponente B SikaBiresin® TD151
Chemische Basis	Epoxidharz, ungefüllt	Amin, ungefüllt
Farbe	Bläulich-transparent	Transparent
	gemischt	Transparent
Mischungsverhältnis	nach Gewicht nach Volumen	100 : 90 100 : 100
Dichte	1,12 kg/l	0,98 kg/l
Viskosität (CQP029-4)	500 mPa·s	100 mPa·s
	gemischt	220 mPa·s
Topfzeit (CQP021-4)	500 g bei 23 °C	6 Stunden
Härte Shore A (CQP023-1 / ISO 868)	A1 A15	65 ^A 34 ^A
Glasübergangstemperatur TMA (CQP053-1 / ISO 11359)		10 °C ^A
Haltbarkeit		12 Monate

CQP = Corporate Quality Procedure

A) Aushärtungsbedingungen: 7 Tage bei 23 °C

BESCHREIBUNG

SikaBiresin® TD150 TD151 ist ein weiches Epoxid-Gießharz mit hoher Transparenz für die Herstellung von dekorativen Gegenständen, die Wasser simulieren.

PRODUKTVORTEILE

- Hochtransparent
- Weiche gummiartige Härte zur Vermeidung von Spannungsrissen am Glasbehälter
- Niedrige Viskosität
- Selbstentlüftend
- Gute UV-Stabilität

ANWENDUNGSBEREICH

SikaBiresin® TD150 TD151 wird zur Herstellung dekorativer Objekte eingesetzt, die Wasser simulieren. Typische Anwendungen sind Vasen für Blumendekorationen, eingefärbte Flüssigkeiten in Glasbehältern sowie das Einbetten von Objekten in Plexiglasrahmen, wie sie häufig in Museen, Kunstinstallationen oder Miniaturlandschaften zu finden sind. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um die Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit zusätzlichen Materialien wie Beschichtungen und Trennmitteln unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Oberflächenvorbehandlung

Für Produkte mit langer Topfzeit und niedriger Viskosität muss der Gießrahmen vollständig dicht sein. Bei einfachen und flachen Oberflächen kann ein Klebeband als Gießrahmen verwendet werden. Bringen Sie das Klebeband entlang des Randes mit dem gewünschten Abstand an und stellen Sie sicher, dass es dicht ist. Das Harz haftet in der Regel nicht am Klebeband.

Flüssiges oder pastöses Wachs kann ebenfalls verwendet werden, um eine Haftung des Harzes auf dem Modell oder dem Träger zu verhindern.

Holz oder poröse Oberflächen des Modells müssen vor dem Vergießen des Harzes versiegelt werden. Dafür eignen sich schnell abbindende Epoxidharze oder Lacke. Diese müssen vor dem Vergießen des Harzes aufgetragen werden und ausgehärtet sein.

Mischprozess

Vor der Verwendung ist das Material auf Homogenität und Kristallisation zu prüfen. Nach längerer Lagerung bei niedriger Temperatur kann es zur Kristallisation von Komponenten kommen. Dieser Prozess kann leicht rückgängig gemacht werden, indem die betroffene Komponente auf maximal 70 °C erhitzt wird, bis die Kristalle verschwunden sind. Vor der Verwendung auf die gewünschte Verarbeitungstemperatur abkühlen lassen.

Die beiden Komponenten von Hand oder mithilfe eines Rührgerätes gründlich vermischen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass nicht zu viel Luft eingerührt wird.

Um eine homogene und vollständige Durchmischung zu gewährleisten, das angemischte Produkt in einen anderen Behälter gießen und unter Berücksichtigung der Topfzeit erneut kurz mischen.

Die Mischung vor dem Gießen für 15 bis 30 Minuten zur Selbstentlüftung stehenlassen oder eine Vakuumkammer verwenden.

Hinweis: Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder feuchtigkeitsdicht zu verschließen.

Das Restmaterial muss so schnell wie möglich aufgebraucht werden.

Verarbeitung

Für die erfolgreiche Verarbeitung von SikaBiresin® TD150 TD151 ist die geeignete Raumtemperatur der wichtigste Parameter. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Raumtemperatur, Volumen und Schichtstärke des vergossenen Harzes. Übermäßige Schichtstärken oder erhöhte Umgebungstemperatur können zu einer starken exothermen Reaktion führen, die nach der Aushärtung Gelbfärbung, Rissbildung oder eine ungleichmäßige Oberfläche verursachen kann. Bei erhöhten Schichtstärken wird empfohlen, eine möglichst niedrige Umgebungstemperatur einzuhalten und das Material unmittelbar nach dem Mischen und Entlüften zu vergießen.

LAGERBEDINGUNGEN

Beide Komponenten müssen in einem Temperaturbereich zwischen 15 °C und 25 °C in ungeöffneten Originalbehältern gelagert werden.

WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich. Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Sicherheitsdatenblatt

GEBINDE

SikaBiresin® TD150 (A)

Kanister	5 kg
Fass	220 kg
IBC	1000 kg

SikaBiresin® TD151 (B)

Kanister	4,5 kg
Fass	200 kg

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von nicht beeinflussbaren Umständen können tatsächlich gemessene Werte abweichen.

ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

PRODUKTDATENBLATT

SikaBiresin® TD150 TD151
Version 01.01 (08 - 2026), de_DE
013122021500001040

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Industry
Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 940-7692
verkauf.industry@de.sika.com
www.sika.de

