

# SCHÖNOX Referenzbericht – Saunainsel

## Objekt:

Saunainsel, Dülmen

## Objektgröße:

600 m<sup>2</sup>

## Ausführendes Unternehmen:

Klümper Fliesen GmbH

## Verarbeitete Produkte:

SCHÖNOX SHP  
SCHÖNOX KH FIX  
SCHÖNOX FPL PLUS  
SCHÖNOX PL PLUS  
SCHÖNOX Q12  
SCHÖNOX Q9W  
SCHÖNOX Q6W  
SCHÖNOX XR 40  
SCHÖNOX AB  
SCHÖNOX iFIX®

## Ausführungszeitraum:

28.08.2017 bis 08.09.2017



# | SCHÖNOX Referenzbericht – Saunainsel



# | SCHÖNOX Referenzbericht – Saunainsel



Tauchbecken vor der Sanierung.




Tauchbecken nach der Sanierung.

# | SCHÖNOX Referenzbericht – Saunainsel



Alter verbundfähiger Fliesenbelag mit SCHÖNOX SHP grundiert. Ausbruchstellen mit SCHÖNOX PL PLUS reprofiliert.




Auf der AIV-B kam SCHÖNOX Q6W zur Anwendung.

# SCHÖNOX Referenzbericht – Saunainsel



Detailansicht der Überlappungsbereiche.



# | SCHÖNOX Referenzbericht – Saunainsel



Angeschliffener Keramikaltbelag in der Sauna des Erdgeschossbereiches.



Verlegung der Großformate mit SCHÖNOX Q12.

# | SCHÖNOX Referenzbericht – Saunainsel



Detailaufnahmen im Umgangsbereich des Tauchbeckens mit Nivelliervorrichtungen für großformatige Fliesen.



Ansicht in Richtung der Ruheräume.

# | SCHÖNOX Referenzbericht – Saunainsel



Duschbereich Erdgeschoss vor der Sanierung.



Duschbereich Erdgeschoss im Renovierungsprozess.



# | SCHÖNOX Referenzbericht – Saunainsel



Duschbereich Erdgeschoss nach Abschluss der Sanierungsarbeiten.



Flurbereich zu den Ruheräumen im Erdgeschoss nach Abschluss der Sanierungsarbeiten.


# | SCHÖNOX Referenzbericht – Saunainsel



Einblick in die renovierte Dampfsauna.



Einblick in den Saunaraum.



Neugeschaffene Abkühlmöglichkeit im Bereich des ehemaligen Tauchbeckens.